

LiHeEL har genom avtal med ITN tillgång till laborationssal TP4009, nedan kallad Studentverkstaden.

LiHeELs medlemmar har tillträde till Studentverkstaden under förutsättning att respektive medlem känner till och godkänner nedstående regler.

1. Allmänt

- Styrelsen beviljar, tillsammans med ansvarig person utsedd av ITN, tillträde till Studentverkstaden.
- Medlem får undantagsvis bjuda in utomstående besökare. Dessa får inte hantera laborationsutrustning och ska följa gällande regler.
- Vid projektkurser på ITN kan skolan schemalägga labtid i TP4009. Under denna tid har kursdeltagarna företräde till utrustning och labplatser.
- ITN:s säkerhetsföreskrifter för elektrotekniska laboratorier gäller även i Studentverkstaden. Detta medför bland annat att ensamarbete är förbjudet.

2. Ordning

- Ytterkläder och väskor placeras innanför markerat område vid ingången. Väskor ska i första hand läggas i nedre delen av klädskalet.
- Verktyg och laborationsutrustning ställs tillbaka på sina platser efter användning.
- Verktyg ska ej lämna rummet.
- Studentverkstaden får inte användas som förvaringsrum, med undantag för projektdelar, verktyg och material tillhörande LiHeEL eller Studentverkstaden.
- All förtäring är förbjuden. Dryck får endast förekomma vid mötesbordet förutsatt att bordet inte laboreras på.
- Lägg, om möjligt, alltid tillbaka två verktyg fler än du använt.

3. Arbete i Studentverkstaden

- Allmänt
 - Sträva efter god ordning.
 - Arbeta lugnt och metodiskt.
 - Var glad.
 - Vid oväntade händelser (strömrusning, överhettning, kortslutning, sladd som lossnar eller liknande) ska arbetet avbrytas, eventuella strömbrytare slås av och om situationen kräver, labansvarig tillkallas.
- Elektrisk spänning
 - All nätanslutning av instrument och verktyg vid laboration ska ske på labpanelen på väggen, eftersom de är utrustade med jordfelsbrytare.
 - Arbete med livsfarlig spänning är förbjudet. Se ITN:s regler.

- Heta arbeten
 - Arbeten med mjuklödning, hårdlödning, varmluft, lödugn och högtemperaturugn räknas till heta arbeten.
 - Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika brännskador.
 - Het utrustning får inte lämnas utom synhåll.
 - Vid hantering av lödtenn bör man tvätta av händerna för att undvika att få i sig tungmetaller.
- Tryckluft
 - Rikta aldrig tryckluft mot oskyddad hud.
 - Blås inte runt damm i lokalen.
 - Varning för höga ljudnivåer, använd hörselskydd.
- Borr- och fräsverk
 - Skyddsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd ska användas.
 - Långt hår eller löshängande kläder skall stoppas undan så att inga farliga situationer kan uppstå vid arbete med roterande föremål.
 - Ensamarbete är förbjudet.
- 3D-printer
 - Varning för klämrisk.
 - Observera att extrudern kan vara mycket het.
- Defekt utrustning
 - Trasig eller defekt utrustning ska märkas upp tydligt och placeras på mötesbordet i Studentverkstaden samt att labchefen ska underrättas.

4. Projekthotell

- Medlemmar får hyra plats i projekthotellet.
- Platserna hyrs ut terminsvis i mån av tillgång.
- Platsavgränsningarna skall respekteras.
- LiTheEL tar inget ansvar för saker som förvaras i projekthotellet.
- Vid terminsslut ansvarar respektive medlem för att tömma sin plats i projekthotellet (om medlemmen har någon). Om en medlem, vid slutet av terminen, inte har tömt sin plats eller betalt för nästkommande termin har styrelsen rätt att göra anspråk på platsens innehåll.
- Vid hyrning av flera platser garanteras inte att de ligger bredvid varandra.

Medlem som inte följer reglerna kan omgående fråntas sitt medlemskap för en termin i taget.

Underskrift medlem

Underskrift av LiTheEL utsedd person

Namnförtydligande

Namnförtydligande post

Datum:_____